

## KABA TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz maksimum tartım kapasitesi en az 1500 g olmalıdır.
2. Cihaz tartım hassasiyeti en az 0.01 g olmalıdır.
3. Cihaz tartım tekrarlanabilirliği en fazla 0.03 g olmalıdır.
4. Cihaz tartım doğrusallığı en az 0.02 g olmalıdır.
5. Cihaz stabilizasyon süresi en fazla 1,5 s olmalıdır.
6. Cihaz kefesi en az 170 x 140 mm olmalıdır.
7. Cihaz abs plastik kasaya ve paslanmaz çelik ölçüm kefesine sahip olmalıdır.
8. Cihazda otomatik kalibrasyon sistemi bulunmalıdır.
9. Cihaz tam kapasite dar aralığında çalışabilmelidir.
10. Cihazda değiştirilebilir tartım birimleri özelliği olmalı ve bu birimler g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct ve grain olmalıdır.
11. Cihazda tartım, adet sayım, yüzde tartım ve checkweighing uygulamaları olmalıdır.
12. Cihaz AC adaptör ile veya 4 C pil ile çalışabilmelidir.
13. Cihaz pilde çalışma esnasında en az 270 saat çalışabilmelidir.
14. Cihaz çalışma sıcaklığı 10°C...40°C (10%...85% bağıl nem) olmalıdır.
15. Cihaz depolama koşulu -20°C...55°C olmalıdır.
16. Cihaz RS232, USB veya Ethernet bağlantılarını desteklemelidir.
17. Cihaz aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.